

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan pada proyek bisa diberi kesimpulan berupa:

1. Saat pengujian pengeringan keripik, berat pada keripik yang sudah dipinner tidak sama dengan keripik yang awal sebelum digoreng/berminyak dikarenakan minyak yang keluar tidak sepenuhnya tersaring.
2. Kecepatan putar motor mempengaruhi waktu pengeringan pada keripik. Semakin cepat putar motor akan semakin singkat waktu dibutuhkan untuk pengeringan.

5.2 Saran

untuk mengembangkan alat ini, disarankan pembuatan mekanikal yang lebih baik lagi, posisi poros peputaran harus sejajar ditengah agar mendapatkan peputaran yang sempurna dan hasil yang baik.