

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Elemen pemanas dapat bekerja sesuai yang diinginkan dan membutuhkan waktu sekitar 12 -13 menit untuk mencapai suhu yang sesuai untuk melakukan penyetricaan terhadap pakaian. Semua sensor bekerja pada setiap bagian dan memberikan sinyal sesuai yang diinginkan untuk dapat melakukan proses selanjutnya. Pelipat pakaian sudah berhasil dilakukan, sedangkan untuk setrika sudah dapat melakukan penyetricaan, namun untuk kondisi stanby diatas, setrika belum bisa karena motor tidak cukup kuat untuk menahan setrika.

5.2 Saran

Melakukan pengembangan terhadap setrika agar dapat dilakukan pengontrolan suhu yang baik dan memperbaiki sistem penyetricaan menjadi lebih baik dan efisien.