

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari proyek ini adalah :

1. Alat sudah dapat bekerja dengan baik namun masih kurang sempurna dan belum bisa dipakai pada saat produksi.
2. Masih terdapat beberapa kekurangan pada alat tersebut, misalnya pada tali.
3. Waktu yang diperlukan untuk pengelasan dengan menggunakan couveyor akan lebih cepat lebih kurang 2 detik pada setiap proses pengelasan.

7.2 Saran

Pada proyek selanjutnya diharapkan alat ini bisa dibuat lebih baik lagi sehingga dapat bekerja secara maksimal dan dapat digunakan pada saat produksi.